

EPREUVE ZERO DE DESSIN TECHNIQUE

Documents autorisés

- Seul le petit matériel de dessin technique est autorisé ;
- Nombres de page 1/2 et 2/2.

Veste « MARIE »

L'épreuve est notée sur 20 points

I. Description :

La veste « MARIE » réalisée en tergal comporte les manches tailleurs, découpes devant se terminant par des plis creux, un boutonnage au milieu devant et des poches fourreux agrémentées des rabats boutonnés.

II. Travail à faire :


1. Compléter la vue à plat du détail : par les lignes vues, les lignes cachées, les surpiques, les cotations et toutes les autres indications nécessaires ;
2. Sortir les sections A-A et B-B ;
3. Tracer et remplir le cartouche d'inscription et la nomenclature.

Mesures nécessaires :

- Valeurs de couture de la poche : 1cm
- Valeurs de couture rabat : 0.5cm
- Surpiques rabat : 0.2mm

Barème de correction

- Vue à plat..... /4 pts
- Sections..... /6 pts
- Cotation..... /4 pts
- Cartouche..... /2 pts
- Nomenclature /2 pts
- Mise en page et soins..... /2 pts



Détail poche fourreau

